



Gebhard S.

**6780 Schruns
Fratteweg**


**Installiert am:
29.06.2001
Ø 3,78 Gew%**

**Trocken am:
12.09.2002
Ø 0,44 Gew%**


**- 88,36%
1 Jahr**




Messpunkt: 1




Messpunkt: 1a




Messpunkt: 2




Messpunkt: 2a




Messpunkt: 3




Messpunkt: 3a




Messpunkt:




Messpunkt:




Messpunkt:




Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:



[s. Kontr. | _____]

[s. Kontr. | _____]

[s. Kontr. | _____]

[s. Kontr. | _____]

[s. Kontr. | _____]

[s. Kontr. | _____]