



Johann N.

**7163 Andau
Lauviertel**

Installiert am:

21.03.2002

Ø 4,83 Gew%

Nachmessung am:

19.03.2004

Ø 0,25 Gew%

**- 94,82 %
2 Jahre**



	Messpunkt	Installation	1. Kontrolle	2.Kontrolle	3. Kontrolle
Nummer	1 Unten	Bohrtiefe: 10,0 cm	Bohrtiefe: 14,0 cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm
Stockwerk	EG	Bohrhöhe: 15,0 cm	Bohrhöhe: 15,0 cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm
Raum	Schlafzimmer, Mauer bei Fenster links	8,00 Gew %	0,60 Gew %		
Mauerwerk	Ziegel				
Nummer	1 Oben	Bohrtiefe: 10,0 cm	Bohrtiefe: 13,0 cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm
Stockwerk	w.o.	Bohrhöhe: 56,0 cm	Bohrhöhe: 56,0 cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm
Raum	w.o.	2,30 Gew %	0,00 Gew %		
Mauerwerk	Ziegel				
Nummer	2 Unten	Bohrtiefe: 8,0 cm	Bohrtiefe: 12,0 cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm
Stockwerk	EG	Bohrhöhe: 15,0 cm	Bohrhöhe: 15,0 cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm
Raum	Kinderzimmer, Mauer bei Fenster rechts	8,00 Gew %	0,40 Gew %		
Mauerwerk	Ziegel				
Nummer	2 Oben	Bohrtiefe: 9,0 cm	Bohrtiefe: 11,0 cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm
Stockwerk	w.o.	Bohrhöhe: 53,0 cm	Bohrhöhe: 53,0 cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm
Raum	w.o.	1,00 Gew %	0,00 Gew %		
Mauerwerk	Ziegel				
Nummer		Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm
Stockwerk		Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm
Raum					
Mauerwerk					
Nummer		Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm	Bohrtiefe: cm
Stockwerk		Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm	Bohrhöhe: cm
Raum					
Mauerwerk					
Datum		21.03.2002	19.03.2004	#BEZUG!	#BEZUG!
Betriebsstundenzähler		0,00 h	17490,00 h		