



**Norbert u.  
Rosina S.**

**7443 Rattersdorf  
Bahnhofstrasse**


**Installiert am:  
03.02.2001  
Ø 2,86 Gew%**

**Nachmessung am:  
06.02.2004  
Ø 0,28 Gew%**


**- 90,21 %  
3 Jahr**




Messpunkt: 1 Unten




Messpunkt: 1 Oben




Messpunkt: 2 Unten




Messpunkt: 2 Oben




Messpunkt: 3 Unten




Messpunkt:




Messpunkt:




Messpunkt:




Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:

