



**Mag. Walter u.
Gertrud D.**

**7503 Jabing
Jabing**


**Installiert am:
15.09.2001
Ø 3,50 Gew%**

**Trocken am:
18.10.2003
Ø 0,55 Gew%**


**- 84,29 %
2 Jahre**




Messpunkt 1 Unten




Messpunkt 2 Unten




Messpunkt 2 Oben




Messpunkt 3 Unten




Messpunkt 3 Oben




Messpunkt 4 Unten




Messpunkt 5 Unten




Messpunkt 6 Unten




Messpunkt -




Messpunkt -



Messpunkt -



Messpunkt -



3. Kontr. _____

3. Kontr. _____

3. Kontr. _____

3. Kontr. _____

3. Kontr. _____

3. Kontr. _____