



**Herbert S.**

**7531 Kemetzen  
Kapellenweg**

**Installiert am:**

**20.09.2002  
Ø 11,61 Gew%**


**Nachmessung am:**

**26.11.2003  
Ø 5,04 Gew%**


**- 56,59 %  
14 Monaten**




Messpunkt 1 Unten




Messpunkt 1 Oben




Messpunkt 2 Unten




Messpunkt 2 Oben




Messpunkt 3 Unten




Messpunkt 3 Mitte




Messpunkt 3 Oben




Messpunkt -




Messpunkt -



Messpunkt -



Messpunkt -



Messpunkt -

