



Günter K.

**7535 Gamischdorf
Gamischdorf**

Installiert am:

09.01.2003

Ø 8,30 Gew%

Nachmessung am:


20.01.2004

Ø 1,15 Gew%


**- 86,14 %
1 Jahr**




Messpunkt: 1 Unten




Messpunkt: 1 Oben




Messpunkt: 2 Unten




Messpunkt: 2 Oben




Messpunkt: 3 Unten




Messpunkt: 3 Oben




Messpunkt: 4 Unten




Messpunkt: 4 Oben




Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:

