



Roman J.

**7542 Gerersdorf
Sulz**

Installiert am:


**21.08.2002
Ø 6,50 Gew%**

Trocken am:


**09.09.2003
Ø 1,19 Gew%**




Messpunkt: 1 Unten




Messpunkt: 1 Mitte




Messpunkt: 1 Oben




Messpunkt: 2 Unten




Messpunkt: 2 Oben




Messpunkt: 3 Unten




Messpunkt: 3 Oben




Messpunkt:




Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:

