



**Roswitha u.
Josef K.**

**8511 St.Stefan ob
Stainz
Lemsitz**


**Installiert am:
06.02.2003
Ø 5,27 Gew%**

**Nachmessung am:
26.02.2004
Ø 0,77 Gew%**


**- 85,39 %
1 Jahr**




Messpunkt: 1 Unten




Messpunkt: 1 Oben




Messpunkt: 2 Unten




Messpunkt: 3 Unten




Messpunkt: 3 Oben




Messpunkt: 4 Unten




Messpunkt: 5 Unten




Messpunkt:




Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:

