



Dkfm. Hans S.

**9815 Kolbnitz
Kolbnitz**

Installiert am:

14.01.2003

Ø 4,48 Gew%

Nachmessung am:


03.02.2004

Ø 1,15 Gew%


**- 74,33 %
1 Jahr**




Messpunkt: 1 Unten




Messpunkt: 1 Oben




Messpunkt: 2 Unten




Messpunkt: 3 Unten




Messpunkt: 4 Unten




Messpunkt:




Messpunkt:




Messpunkt:




Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:



Messpunkt:

